

Oprava startování teplého motoru

Jak se závada projevuje: při startování studeného motoru bez problému naskočí motor téměř okamžitě, po zahřátí na provozní teplotu se starty výrazně protahují i na několik sekund.

Nabízíme Vám řešení tohoto problému pomocí úpravy programu řídicí jednotky motoru. Naše úprava byla provedena již na několika desítkách motorů různých typů a roků výroby kde funguje spolehlivě a dlouhodobě je otestována..

Naše úprava neovlivňuje chod motoru ale velkou měrou snižuje příčiny opotřebení startéru, baterie vozu a taktéž zabraňuje vzniku usazenin řádně nespáleného paliva ve válcích a turbodmychadle.

Více informací na kontaktním telefonním čísle +420 608 020 164

